

Notatka bezpieczeństwa (2023-IGT-BST-009) firmy Philips dotycząca aplikacji Interventional Hemodynamic, wersji oprogramowania R1.2.X, R1.3.0 i R1.3.1 (ryzyko błędnej synchronizacji danych krzywej ciśnienia otrzymanych z dwóch urządzeń).

Submitted by j.piliszczyk on Thu, 06/06/2024 - 08:22

Załącznik:  [D001568407_2023-IGT-BST-009_FSN PL Philips 2023-IGT-BST-009.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/D001568407_2023-IGT-BST-009_FSN_PL_Philips_2023-IGT-BST-009.pdf) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8230>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/D001568407_2023-IGT-BST-009_FSN%20PL%20Philips%202023-IGT-BST-009.pdf