

Notatka bezpieczeństwa (FSN_ 5761-2) firmy BioFire Diagnosticss, LLC (BioMerieux) dotycząca bezpieczeństwa używania Systemu BIOFIRE® FILMARRAY® TORCH (nr HTFA-ASY-0104) - podwyższone ryzyko wystąpienia zwarcia

Submitted by m.koszewski on Mon, 10/06/2024 - 16:04

Załącznik:  [FSN_BioFire Diagnosticss_LLC \(BioMerieux\)_2024_05_27.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8233>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_BioFire%20Diagnosticss_%20LLC%20%28BioMerieux%29_2024_05_27.pdf