

Notatka bezpieczeństwa (60996) firmy GE Healthcare dotycząca ryzyka przegrzania implantu u pacjenta warunkowo dopuszczonego do badania za pomocą rezonansu magnetycznego, przy przekroczeniu przewidywanej wartości B1+RMS w trybie niskiego SAR, w określonych

Submitted by m.koszewski on Fri, 12/07/2024 - 15:29

Załącznik:  [DNB.444.774.2024 FSN ref. 60996 GE Healthcare bezpieczeństwo używania sy__.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8285>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/DNB.444.774.2024%20FSN%20ref.%2060996%20GE%20Healthcare%20bezpiecze%C5%84%20stwo%20u%C5%BCywania%20sy__.pdf