

Notatka bezpieczeństwa (FA-2024-038) firmy Baxter dotycząca dołączenia nieaktualnej instrukcji używania do termometrów dousznych Braun Thermoscan PRO 6000, 06000 (200-300) - brak ostrzeżeń nt. prawidłowego czyszczenia - ryzyko powstania oparzeń.

Submitted by m.koszewski on Fri, 19/07/2024 - 14:27

Załącznik:  [2_PL_FA-2024-038 - Customer Letter.pdf](#) [1]

 [formularz odpowiedzi.docx](#) [2]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8295>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/2.%20PL_FA-2024-038%20-%20Customer%20Letter.pdf

[2] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/formularz%20odpowiedzi.docx>