

Notatka bezpieczeństwa (FMI 34136) firmy GE HealthCare dotycząca ryzyka nieprawidłowego podłączenia przewodów układu oddechowego pacjenta do wspólnego wylotu gazów (ACGO) w określonych modelach systemów anestezjologicznych Aisys, Avance, Amingo, Aespire.

Submitted by m.koszewski on Fri, 23/08/2024 - 09:00

Załącznik:  [FMI34136_FSN_Polish_PL.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8321>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FMI34136_FSN_Polish_PL.pdf