

**Notatka bezpieczeństwa (FA-24041) firmy Beckman Coulter
dotycząca bezpieczeństwa używania określonych serii
analyzera do oznaczeń immunochemicznych DxI 9000 Access -
możliwa konieczność wymiany przewodów pneumatycznych RSM**

Submitted by m.koszewski on Fri, 23/08/2024 - 09:05

Załącznik:  [FSN_Beckman Coulter_2024_07_12.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8326>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Beckman%20Coulter_2024_07_12.pdf