

Notatka bezpieczeństwa (US022/24/S + US029/24/S) firmy Siemens Healthineers dotycząca wyświetlania dziesięciokrotnie zaniżonych wartości przepływu przez aparaty USG ACUSON Maple i ACUSON Juniper po wybraniu opcji pomiaru w ml/s.

Submitted by j.piliszczyk on Thu, 29/08/2024 - 08:32

Załącznik:  [CSAN_US022_24_S_Juniper_Maple_VolumeFlow_PL.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8334>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/CSAN_US022_24_S_Juniper_Maple_VolumeFlow_PL.pdf