

Notatka bezpieczeństwa (FSCA001 2024) firmy CODAN ARGUS dotycząca ryzyka opóźnienia terapii, wydana z powodu możliwego uszkodzenia elementów elektronicznych podczas serwisowania pomp infuzyjnych ARGUS 717V; 718V, nr kat 601268; 601349, wszystkie serie.

Submitted by j.piliszczyk on Mon, 09/09/2024 - 13:15

Załącznik:  [PL-FSCA001_2024_FSN.pdf](#) [1]

 [PL-FSCA001_2024_FSN Customer Reply.pdf](#) [2]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8353>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/PL-FSCA001_2024_FSN.pdf

[2] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/PL-FSCA001_2024_FSN%20Customer%20Reply.pdf