

Notatka bezpieczeństwa firmy Siemens Healthcare Diagnostics dotycząca nieprawidłowej kalibracji testu TSH trzeciej generacji na analizatorach IMMULITE i IMMULITE 1000

Wysłane przez urpl_redaktor w Wto, 10/07/2012 - 09:58

Załącznik:  [Notatka_bezp._Siemens_2__10.07.2012.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-siemens-healthcare-diagnostics-dotycz%C4%85ca-nieprawid%C5%82owej-kalibracji>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Notatka_bezp._Siemens_2__10.07.2012.pdf