

Notatka bezpieczeństwa firmy Hill-Rom dotycząca materaca ClinActiv Therapy Surface

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy Hill-Rom dotycząca materaca ClinActiv Therapy Surface

Wysłane przez urpl_redaktor w Pon, 30/09/2013 - 09:22

Załącznik:  [Instrukcja czyszczenia w razie przypadkowego wycieku oleju.pdf](#) [1]

 [FSN_Hill-Rom_30.09.2013.pdf.pdf](#) [2]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-hill-rom-dotycz%C4%85ca-materaca-clinactiv-therapy-surface>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Instrukcja_czyszczenia_w_razie_przypadkowego_wycieku_oleju.pdf

[2] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Hill-Rom_30.09.2013.pdf.pdf