

Notatka bezpieczeństwa firmy Philips Healthcare dotycząca możliwości szybszego zużywania się gniazda kabla elektrod EKG w monitorze/defibrylatorze HeartStar MRx

Wysłane przez urpl_redaktor w Wto, 11/03/2014 - 09:57

Załącznik:  [FSN_Philips_11.03.2014.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-philips-healthcare-dotycz%C4%85ca-mo%C5%B4liwo%C5%9Bci-szybszego-zu%C5%BCywanias%C4%99-gniazda>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_11.03.2014.pdf