

Notatka bezpieczeństwa firmy Covidien dotycząca respiratorów Puritan Bennett 840 zawierających wadliwy zasilacz (power supply unit, PSU)

Wysłane przez urpl_redaktor w Czw, 17/07/2014 - 09:26

Załącznik:  [FSN_Covidien_17.07.2014.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-covidien-dotycz%C4%85ca-respirator%C3%B3w-puritan-bennett-840-zawieraj%C4%85cych>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Covidien_17.07.2014.pdf