

Notatka bezpieczeństwa firmy Becton Dickinson dotycząca wycofania z obrotu i z używania niektórych serii probówek do separacji komórek BD Vacutainer CPT

Wysłane przez urpl_redaktor w Pią, 18/07/2014 - 09:29

Załącznik:  [FSN_BD_Diagnostics_18.07.2014_dla_uzytkownika.pdf](#) [1]

 [FSN_BD_Diagnostics_18.07.2014_dla_dystrybutora.pdf](#) [2]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-becton-dickinson-dotycz%C4%85ca-wycofania-z-obrotu-i-z-u%C5%BCywania-niekt%C3%B3rych>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_BD_Diagnostics_18.07.2014_dla_uzytkownika.pdf

[2] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_BD_Diagnostics_18.07.2014_dla_dystrybutora.pdf