

Notatka bezpieczeństwa firmy Siemens Healthcare Diagnostics dotycząca błędu w karcie krzywej wzorcowej odczynnika ADVIA Centaur BNP o numerach serii z końcówką 172

Wysłane przez urpl_redaktor w Śro, 23/07/2014 - 09:34

Załącznik:  [FSN_Siemens_Healthcare_Diagnostics_23.07.2014c.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-siemens-healthcare-diagnostics-dotycz%C4%85ca-b%C5%82%C4%99du-w-karcie-krzywej>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Siemens_Healthcare_Diagnostics_23.07.2014c.pdf