

Notatka bezpieczeństwa firmy Siemens Healthcare Diagnostics dotycząca pęknięcia rurek p

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy Siemens Healthcare Diagnostics dotycząca pęknięcia rurek podłączonych do zbiorników rezerwowych (kwas i zasada) w systemach ADVIA Centaur i ADVIA Centaur XP

Wysłane przez urpl_redaktor w Śro, 05/11/2014 - 09:27

Załącznik:  [FSN_Siemens_Healthcare_Diagnostics_05.11.2014.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-siemens-healthcare-diagnostics-dotycz%C4%85ca-p%C4%99kania-rurek-pod%C5%82%C4%85czonych-do>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Siemens_Healthcare_Diagnostics_05.11.2014.pdf