

Notatka bezpieczeństwa firmy Philips Healthcare dotycząca nieprawidłowości w oprogramowaniu aparatów BrightView SPECT, BrightView X i BrightView XCT

Wysłane przez urpl_redaktor w Pon, 08/12/2014 - 09:48

Załącznik:  [FSN_Philips_Healthcare_08.12.2014b.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-philips-healthcare-dotycz%C4%85ca-nieprawid%C5%82owo%C5%9Bci-w-oprogramowaniu-aparat%C3%B3w>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_Healthcare_08.12.2014b.pdf