

**Notatka bezpieczeństwa firmy Siemens Healthcare Diagnostics Inc. dotycząca wycofania z obrotu i używania testów do oznaczania androstendionu, o numerach serii od 409 do 418, do stosowania z analizatorami IMMULITE oraz IMMULITE 1000**

Wysłane przez urpl\_redaktor w Pią, 19/12/2014 - 09:58

**Załącznik:**  [FSN\\_Siemens\\_Healthcare\\_Diagnostics\\_19.12.2014a.pdf](#) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Źródłowy URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-siemens-healthcare-diagnostics-inc-dotycz%C4%85ca-wycofania-z-obrotu-i-2>

**Odnośniki**

[1] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN\\_Siemens\\_Healthcare\\_Diagnostics\\_19.12.2014a.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Siemens_Healthcare_Diagnostics_19.12.2014a.pdf)