

Notatka bezpieczeństwa firmy Baxter dotycząca wymiany regulatorów ciśnienia w zestawach EasySpray i DuploSpray MIS do rozpylania klejów fibrynowych

Wysłane przez urpl_redaktor w Pon, 09/02/2015 - 10:25

Załącznik:  [FSN_Baxter_09.02.2015.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-baxter-dotycz%C4%85ca-wymiany-regulator%C3%B3w-ci%C5%9Bnienia-w-zestawach-easyspray-i>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Baxter_09.02.2015.pdf