

Notatka bezpieczeństwa firmy Roche Diagnostics GmbH dotycząca błędnych wyników oznaczeń sodu za pomocą niektórych serii czujników pomiarowych cobas b 123 Sensor Cartridge BG/ISE/GLU/LAC

Wysłane przez urpl_redaktor w Czw, 24/09/2015 - 14:37

Załącznik:  [FSN_Roche_Diagnostics_24.09.2015.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-roche-diagnostics-gmbh-dotycz%C4%85ca-b%C5%82%C4%99dnych-wynik%C3%B3w-oznacze%C5%84-sodu-za>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Roche_Diagnostics_24.09.2015.pdf