

**Notatka bezpieczeństwa firmy Philips Healthcare dotycząca
błędów w oprogramowaniu systemów tomografii komputerowej
Brilliance 16-Slice (Air), Brilliance 64 CT, Ingenuity Core,
Ingenuity Core 128, Brilliance CT Big Bore, Ingenuity Flex**

Wysłane przez urpl_redaktor w Pią, 06/05/2016 - 10:11

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-philips-healthcare-dotycz%C4%85ca-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-w-oprogramowaniu-system%C3%B3w>