

Notatka bezpieczeństwa firmy Ortho Clinical Diagnostics dotycząca nieprawidłowości w m

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy Ortho Clinical Diagnostics dotycząca nieprawidłowości w monitorowaniu temperatury w systemach VITROS 3600 i VITROS 5600, z oprogramowaniem w wersji 3.2 i niższej

Wysłane przez urpl_redaktor w Pią, 20/11/2015 - 09:28

Załącznik:  [FSN_Ortho_Clinical_Diagnostics_20.11.2015.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-ortho-clinical-diagnostics-dotycz%C4%85ca-nieprawid%C5%82owo%C5%9Bci-w-monitorowaniu>

Odnośniki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Ortho_Clinical_Diagnostics_20.11.2015.pdf