

## **Notatka bezpieczeństwa firmy Boston Scientific dotycząca wycofania z obrotu i używania niektórych partii zewnętrznych cewników prowadzących 9Fr ACUTY Pro do zatok wieńcowych**

Wysłane przez urpl\_redaktor w Pią, 18/12/2015 - 09:41

**Załącznik:**  [FSN\\_Boston\\_Scientific\\_18.12.2015.pdf](#) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Źródłowy URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-boston-scientific-dotycz%C4%85ca-wycofania-z-obrotu-i-u%C5%BCywania-niekt%C3%B3rych-0>

### **Odnosińki**

[1] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN\\_Boston\\_Scientific\\_18.12.2015.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Boston_Scientific_18.12.2015.pdf)