

**Notatka bezpieczeństwa firmy Beckman Coulter dotycząca
wycofania z obrotu i używania niektórych serii paneli MicroScan
Pos Combo Panel Type 21, 33, 34, 38, 41 i 42 oraz MicroScan
Pos Breakpoint Combo Panel Type 20, 23, 32 i 33 - aktualizacja
FSN z 8.12.15**

Wysłane przez urpl_redaktor w Śro, 10/02/2016 - 10:07

Załącznik:  [FSN_Abbott_Ireland_Diagnostics_Division_10.02.2016.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Abbott_Ireland_Diagnostics_Division_10.02.2016.pdf) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-beckman-coulter-dotycz%C4%85ca-wycofania-z-obrotu-i-u%C5%BCywania-niekt%C3%B3rych-2>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Abbott_Ireland_Diagnostics_Division_10.02.2016_0.pdf