

Notatka bezpieczeństwa firmy Sorin Group Italia srl dotycząca wymiany wsporników mocujących oksygenatora pediatrycznego Lilliput

Wysłane przez andkar w Pią, 15/07/2016 - 09:15

Załącznik:  [FSN_Sorin Group Italia_15.07.2016_Lilliput.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-sorin-group-italia-srl-dotycz%C4%85ca-wymiany-wspornik%C3%B3w-mocuj%C4%85cych-0>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Sorin%20Group%20Italia_15.07.2016_Lilliput.pdf