

Notatka bezpieczeństwa firmy bioMérieux SA dotycząca spadku wydajności ekstrakcji wykonywanej przy użyciu systemu do

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy bioMérieux SA dotycząca spadku wydajności ekstrakcji wykonywanej przy użyciu systemu do ekstrakcji kwasów nukleinowych NucliSENS easyMAG i niektórych partii krzemionki magnetycznej MagSIL

Wysłane przez andkar w Czw, 21/07/2016 - 12:30

Załącznik:  [FSN_bioMerieux_21.07.2016.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-biom%C3%A9rieux-sa-dotycz%C4%85ca-spadku-wydajno%C5%9Bci-ekstrakcji-wykonywanej-przy>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_bioMerieux_21.07.2016.pdf