

Notatka bezpieczeństwa firmy Siemens Healthcare Diagnostics Inc. dotycząca nieprawidł

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy Siemens Healthcare Diagnostics Inc. dotycząca nieprawidłowego przypisywania wartości dla kalibratora do oznaczania stężenia chlorków w niektórych seriach kartridży pomiarowych RAPIDPoint 400/405

Wysłane przez andkar w Pią, 14/10/2016 - 15:06

Załącznik:  [FSN_Siemens Healthcare Diagnostics_14.10.2016.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-siemens-healthcare-diagnostics-inc-dotycz%C4%85ca-nieprawid%C5%82owego>

Odnośniki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Siemens%20Healthcare%20Diagnostics_14.10.2016.pdf