

Notatka bezpieczeństwa firmy Philips Healthcare dotycząca braku sygnalizacji alarmów E

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy Philips Healthcare dotycząca braku sygnalizacji alarmów EKG i ich przesyłania do systemu PIIC iX spowodowanego przez ustawienie konfiguracyjne przenośnego monitora pacjenta IntelliVue MX40

Wysłane przez andkar w Czw, 27/10/2016 - 14:48

Załącznik:  [FSN_Philips Healthcare_27.10.2016.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-philips-healthcare-dotycz%C4%85ca-braku-sygnalizacji-alarm%C3%B3w-ekg-i-ich>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips%20Healthcare_27.10.2016.pdf