

Notatka bezpieczeństwa firmy Siemens Healthcare Diagnostics dotycząca problemu wystę

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy Siemens Healthcare Diagnostics dotycząca problemu występującego, gdy system CentraLink jest połączony z systemem ADVIA WorkCell lub ADVIA LabCell, a system LIS nie podaje rodzaju próbki w zleceniu do systemu CentraLink

Wysłane przez andkar w Śro, 04/01/2017 - 15:23

Załącznik:  [FSN_Siemens Healthcare Diagnostics_04.01.2017.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-siemens-healthcare-diagnostics-dotycz%C4%85ca-problemu-wyst%C4%99puj%C4%85cego-gdy>

Odnosi

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Siemens%20Healthcare%20Diagnostics_04.01.2017.pdf