

Notatka bezpieczeństwa firmy Laerdal Medical dotycząca wadliwego działania włącznika zasilania w ssakach Laerdal 4 (LCSU-4)

Wysłane przez andkar w Śro, 04/01/2017 - 16:12

Załącznik:  [FSN_Laerdal_Medical_04.01.2017.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-laerdal-medical-dotycz%C4%85ca-wadliwego-dzia%C5%82ania-w%C5%82%C4%85cznika-zasilania-w>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Laerdal%20Medical_04.01.2017.pdf