

Notatka bezpieczeństwa firmy Siemens Healthcare Diagnostics dotycząca nieprawidłowych

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy Siemens Healthcare Diagnostics dotycząca nieprawidłowych jednostek stężenia biotyny w ulotce odczynnikowej testów Dimension TNI, Dimension Vista DIGXN, E2, FERR, PRL oraz TSH

Wysłane przez urpl_redaktor w Pią, 21/04/2017 - 15:37

Załącznik:  [FSN_Siemens_21.04.2017.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-siemens-healthcare-diagnostics-dotycz%C4%85ca-nieprawid%C5%82owych-jednostek>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Siemens_21.04.2017.pdf