

## **Notatka bezpieczeństwa firmy bioMérieux dotycząca błędów przy oznaczaniu lekowrażliwości bakterii Gram ujemnych na kolistynę za pomocą niektórych typów kart VITEK 2**

Wysłane przez urpl\_redaktor w Pią, 16/06/2017 - 10:27

**Załącznik:**  [FSN\\_bioMerieux\\_14.06.2017.pdf](#) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Źródłowy URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-biom%C3%A9rieux-dotycz%C4%85ca-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-przy-oznaczaniu-lekowra%C5%BCliwo%C5%9Bci-bakterii>

### **Odnosi**

[1] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN\\_bioMerieux\\_14.06.2017.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_bioMerieux_14.06.2017.pdf)