

Notatka bezpieczeństwa firmy Roche Diagnostics GmbH dotycząca nieprawidłowego dział

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy Roche Diagnostics GmbH dotycząca nieprawidłowego działania oprogramowania w bazie danych w analizatorach cobas e 411 firmy Hitachi High Technologies Corporation

Wysłane przez urpl_redaktor w Czw, 20/07/2017 - 08:35

Załącznik:  [FSN_Roche Diagnostics_19.07.2017.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-roche-diagnostics-gmbh-dotycz%C4%85ca-nieprawid%C5%82owego-dzia%C5%82ania>

Odnośniki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Roche%20Diagnostics_19.07.2017.pdf