

Notatka bezpieczeństwa (AX034/17/S) firmy Siemens Healthineers dotycząca problemu op

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (AX034/17/S) firmy Siemens Healthineers dotycząca problemu opisanego w notatce bezpieczeństwa AX005/17/S z 10 kwietnia 2017 r. (opublikowanej 27.04.2017 r.) dotyczącego systemów Sensis

Wysłane przez admin w Śro, 11/10/2017 - 13:13

Załącznik:  [FSN_Siemens_11.10.2017.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-ax03417s-firmy-siemens-healthineers-dotycz%C4%85ca-problemu-opisanego-w-notatce>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Siemens_11.10.2017_0.pdf