

Notatka bezpieczeństwa firmy LivaNova dotycząca pulpitów sterowniczych CP5, czujników

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy LivaNova dotycząca pulpitów sterowniczych CP5, czujników pęcherzyków powietrza w aparaturze płucoserca (HLM) oraz zestawów EP, wyprodukowanych przed 10.02.2017 r.

Wysłane przez admin w Pią, 03/11/2017 - 13:32

Załącznik:  [FSN_LivaNova_03.11.2017.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-livanova-dotycz%C4%85ca-pulpit%C3%B3w-sterowniczych-cp5-czujnik%C3%B3w-p%C4%99cherzyk%C3%B3w>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_LivaNova_03.11.2017.pdf