

Notatka bezpieczeństwa (MA-FCO 71200174) firmy Philips Medical Systems dotycząca problemu z zaciskiem wózka przenośnego detektora

Wysłane przez admin w Pią, 29/12/2017 - 15:37

Załącznik:  [FSN_Philips_29.12.2017.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-ma-fco-71200174-firmy-philips-medical-systems-dotycz%C4%85ca-problemu-z-zaciskiem>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_29.12.2017.pdf