

Notatka bezpieczeństwa firmy Radiometer dotycząca problemu z kalibracją pO2 w monito

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy Radiometer dotycząca problemu z kalibracją pO2 w monitorach TCM4 Combi, TCM CombiM i TCM Tosca

Wysłane przez admin w Pon, 23/04/2018 - 13:03

Załącznik:  [FSN_Radiometer_23.04.2018.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-radiometer-dotycz%C4%85ca-problemu-z-kalibracj%C4%85-po2-w-monitorach-tcm4-combi>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Radiometer_23.04.2018.pdf