

## **Notatka bezpieczeństwa firmy Roche Diagnostics GmbH dotycząca mechanizmu strzykawki PreWash oraz mechanizmów strzykawek odczynnikowych R1 i R2 w modułach cobas e 801 o numerach seryjnych od 1601-01 do 18E6-10**

Wysłane przez admin w Pon, 23/04/2018 - 13:09

**Załącznik:**  [Procedura sprawdzenia funkcjonowania tłoka strzykawki PreWash.pdf](#) [1]

 [FSN\\_Roche\\_Diagnostics\\_23.04.2018.pdf](#) [2]

**Do archiwum:** Nie

**Źródłowy URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-roche-diagnostics-gmbh-dotycz%C4%85ca-mechanizmu-strzykawki-prewash-oraz>

### **Odnosińki**

[1] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Procedura%20sprawdzenia%20funkcjonowania%20t%C5%82oka%20strzykawki%20PreWash.pdf>

[2] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN\\_Roche%20Diagnostics\\_23.04.2018.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Roche%20Diagnostics_23.04.2018.pdf)