

Notatka bezpieczeństwa (RA-2018-03-01) firmy BD Switzerland Sàrl dotycząca wymiany sprężyny uruchamiającej w pompach strzykawkowych Alaris i Asena

Wysłane przez urpl_redaktor w Śro, 27/06/2018 - 12:08

Załącznik:  [FSN_BD Switzerland_27.06.2018.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-ra-2018-03-01-firmy-bd-switzerland-s%C3%A0rl-dotycz%C4%85ca-wymiany-spr%C4%99%C5%BCyny>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_BD%20Switzerland_27.06.2018.pdf