

**Notatka bezpieczeństwa (FSN78100485) firmy Philips dotycząca niektórych modeli systemów do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego z metalową membraną bezpieczeństwa - aktualizacja notatki z marca 2018 r. opublikowanej 16.04.2018 r.**

Wysłane przez admin w Śro, 25/07/2018 - 15:29

**Załącznik:**  [FSN\\_Philips\\_25.07.2018.pdf](#) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Źródłowy URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fsn78100485-firmy-philips-dotycz%C4%85ca-niekt%C3%B3rych-modeli-system%C3%B3w-do-obrazowania>

**Odnosińki**

[1] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN\\_Philips\\_25.07.2018.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_25.07.2018.pdf)