

Notatka bezpieczeństwa (XP021/18/S i XP023/18/S) firmy Siemens Healthcare dotycząca systemów Ysio i Ysio MAX z potencjalną usterką kolumny dźwigającej (statyw lampy 3D V)

Wysłane przez admin w Pią, 24/08/2018 - 09:16

Załącznik:  [FSN_Siemens_23.08.2018 \(1\).pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-xp02118s-i-xp02318s-firmy-siemens-healthcare-dotycz%C4%85ca-system%C3%B3w-ysio-i-ysio>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Siemens_23.08.2018%20%281%29.pdf