

Notatka bezpieczeństwa (GVP-2018-Triton-001) firmy TOPCON dotycząca błędu w oprogramowaniu (wersja 1.13) do trójwymiarowego optycznego tomografu koherentnego DRI OCT Triton/DRI OCT Triton plus

Wysłane przez urpl_redaktor w Wto, 12/02/2019 - 10:45

Załącznik:  [FSN_TOPCON_8.02.2019.pdf.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-gvp-2018-triton-001-firmy-topcon-dotycz%C4%85ca-b%C5%82%C4%99du-w-oprogramowaniu-wersja-113>

Odnośniki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_TOPCON_8.02.2019.pdf.pdf