

Notatka bezpieczeństwa firmy Dräger dotycząca tworzenia się pęknięć w układach oddech

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy Dräger dotycząca tworzenia się pęknięć w układach oddechowych VentStar Helix oraz Set2go

Wysłane przez urpl_redaktor w Pią, 17/05/2019 - 12:34

Załącznik:  [FSN_Drager_14.05.2019.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-dr%C3%A4ger-dotycz%C4%85ca-tworzenia-si%C4%99-p%C4%99kni%C4%99%C4%87-w-uk%C5%82adach-oddechowych-ventstar>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Drager_14.05.2019.pdf