

## **Notatka bezpieczeństwa (88200521) firmy Philips dotycząca niekontrolowanego ruchu zw**

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

---

## **Notatka bezpieczeństwa (88200521) firmy Philips dotycząca niekontrolowanego ruchu związanego z kontrolerem ręcznym w systemach BrightView SPECT, BrightView X i BrightView XCT**

Wysłane przez urpl\_redaktor w Pią, 28/06/2019 - 14:56

**Załącznik:**  [FSN\\_Philips\\_28.06.2019.pdf](#) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Źródłowy URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-88200521-firmy-philips-dotycz%C4%85ca-niekontrolowanego-ruchu-zwi%C4%85zanego-z>

### **Odnosińki**

[1] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN\\_Philips\\_28.06.2019.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_28.06.2019.pdf)