

Notatka bezpieczeństwa (EIF-000361-01) firmy Teleflex Medical dotycząca wycofania z obrotu i z używania dodatkowych partii rurek intubacyjnych i łączników Hudson RCI Sheridan - aktualizacja notatki z 4.06.2019 r.

Wysłane przez urpl_redaktor w Czw, 22/08/2019 - 15:53

Załącznik:  [FSN_Teleflex_4.06.2019.pdf](#) [1]

 [FSN_Teleflex_22.08.2019.pdf](#) [2]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-eif-000361-01-firmy-teleflex-medical-dotycz%C4%85ca-wycofania-z-obrotu-i-z>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Teleflex_4.06.2019.pdf

[2] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Teleflex_22.08.2019.pdf