

Notatka bezpieczeństwa (MDS-19-1657) firmy BD Switzerland (BARD) dotycząca problemu

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (MDS-19-1657) firmy BD Switzerland (BARD) dotycząca problemu z wskaźnikiem poziomu naładowania akumulatora w aparatach USG BARD Site~Rite 8 (nr ref. 9770550)

Wysłane przez urpl_redaktor w Śro, 15/01/2020 - 12:05

Załącznik:  [FSN_BD_13.01.2020.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-mds-19-1657-firmy-bd-switzerland-bard-dotycz%C4%85ca-problemu-z-wska%C5%BAnikiem>

Odnosi

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_BD_13.01.2020.pdf