

Notatka bezpieczeństwa (92484513-FA) firmy Boston Scientific International dotycząca wycofania z obrotu i z używania określonych partii cewników do angiografii Imager II 5F

Wysłane przez urpl_redaktor w Pią, 14/02/2020 - 10:37

Załącznik:  [FSN_Boston_14.02.2020.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-92484513-fa-firmy-boston-scientific-international-dotycz%C4%85ca-wycofania-z>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Boston_14.02.2020.pdf