

Notatka bezpieczeństwa (FSN 2019-IGTBST-013) firmy Philips dotycząca poluzowania się

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (FSN 2019-IGTBST-013) firmy Philips dotycząca poluzowania się śrub w silniku obrotowym ramienia C w systemie obrazowania RTG Azurion do fluoroskopii interwencyjnej

Wysłane przez urpl_redaktor w Pon, 09/03/2020 - 15:13

Załącznik:  [FSN_Philips_9.03.2020.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fsn-2019-igtbst-013-firmy-philips-dotycz%C4%85ca-poluzowania-si%C4%99-%C5%9Brub-w-silniku>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_9.03.2020.pdf