

Notatka bezpieczeństwa (FSN86201907C) firmy Philips Healthcare dotycząca braku moni

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (FSN86201907C) firmy Philips Healthcare dotycząca braku monitorowania arytmii w przypadku używania transceiverów telemetrycznych TRx4841A lub TRx4851A, z Systemem Informacyjnym Philips IntelliVue Information Center iX w wersji C

Wysłane przez admin w Czw, 23/04/2020 - 18:29

Załącznik:  [FSN_Philips_23.04.2020.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fsn86201907c-firmy-philips-healthcare-dotycz%C4%85ca-braku-monitorowania-arytmii-w>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_23.04.2020.pdf