

Notatka bezpieczeństwa (FSN86100212A) firmy Philips dotycząca potencjalnej awarii pokrętła wyboru trybu terapii

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (FSN86100212A) firmy Philips dotycząca potencjalnej awarii pokrętła wyboru trybu terapii monitora/defibrylatora HeartStart MRx

Wysłane przez urpl_redaktor w Czw, 13/08/2020 - 12:55

Załącznik:  [FSN_Philips_13.08.20.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fsn86100212a-firmy-philips-dotycz%C4%85ca-potencjalnej-awarii-pokr%C4%99t%C5%82a-wyboru>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_13.08.20.pdf