

Notatka bezpieczeństwa (92484513C-FA) firmy Boston Scientific International dotycząca wycofania z obrotu i z używania wszystkich partii cewników do angiografii Imager II 5F o zakrzywionych końcówkach - rozszerzenie notatki opublikowanej 14.02.2020 r.

Wysłane przez urpl_redaktor w Czw, 20/08/2020 - 13:31

Załącznik:  [FSN_Boston Scientific_20.08.2020.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-92484513c-fa-firmy-boston-scientific-international-dotycz%C4%85ca-wycofania-z>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Boston%20Scientific_20.08.2020.pdf